CONSULTORIO MÃ©DICO DOÃ±A MARÃA

DATOS BÁSICOS

Id de ficha: 129
Codigo de Ficha: 110101-129
Clasificación de Ficha: Edificios
Denominación: Consultorio MÃ©dico DoÃ±a MarÃa
Dirección: CL CAMACHA 1(B) Suelo 04530 LAS TRES VILLAS (ALMERÃ□A)
Núcleo Urbano: Doña María
Clasificación del Activo: Dominio Público - Servicio Público
Naturaleza Fisica: Edificios y otras construcciones
Clasificación Urbanistica: Urbano
Destino Funcional: Sanitario (Centro Médico)

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



DATOS FÍSICOS

Superficie del Terreno: 79,00 m^2

Superficie Útil: 61,54 m^2

Superficie Construida: 76,93 m^2
Año de Construcción: 1976
Plantas Bajo Rasante: 0
Plantas Sobre Rasante: 1
Estado de Conservación: Bueno
Coordenadas UTM: 37M 292671 9699970
Coordenadas Geograficas: (X: 37.1350452, Y: -2.7129927)
Lindero N: PARC CATASTRAL 5601833WG2150S0001KE

Lindero S: PLAZA JUAN RAMON AGUILAR
Lindero E: PARC CATASTRAL 5601832WG2150S0001OE
Lindero O: PARC CATASTRAL 5601827WG2150S0001FE
Descripción Física: Edificio de planta rectangular, con cubierta plana y fachada con zÃ³calo de piedra para uso de consultorio medico.

DATOS CATASTRALES

Referencia Catastral: 5601831WG2150S0001ME

IMÁGENES

INVIUM
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LAS TRES VILLAS

INVIUM
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LAS TRES VILLAS


INVIUM
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LAS TRES VILLAS

INVIUM
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LAS TRES VILLAS