VIVIENDA EN CALLE CAMACHA 19

DATOS BÁSICOS

Id de ficha: 707
Codigo de Ficha: 110101-707
Clasificación de Ficha: Edificios
Denominación: Vivienda en Calle Camacha 19
Dirección: Calle Camacha 19. 04530 Las Tres Villas (AlmerÃa)
Núcleo Urbano: Doña María
Clasificación del Activo: Bien Patrimonial
Naturaleza Fisica: Edificios y otras construcciones
Clasificación Urbanistica: Urbano
Destino Funcional: Vivienda

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

DATOS FÍSICOS

Superficie del Terreno: 87,00 m^2
Superficie Útil: 78,06 m^2
Superficie Construida: 84,75 m^2
Año de Construcción: 2009
Plantas Bajo Rasante: 0
Plantas Sobre Rasante: 2
Estado de Conservación: Muy Bueno
Coordenadas UTM: 37M 292715 9699979
Coordenadas Geograficas: (X: 37.1354382, Y: -2.7129128)
Lindero N: Vivienda en Calle Camacha 21
Lindero S: Vivienda en Calle Camacha 17

Lindero E: Calle Camacha 19
Lindero O: Suelo sin edificar RC: 5601825WG2150S0001LE
Descripción Física: Vivienda unifamiliar tipo dÃºplex situada en Calle Camacha 19. De geometrÃa rectÃingular y de dos alturas. Posee un porche tipo aparcamiento a su entrada.

DATOS CATASTRALES

Referencia Catastral: 5601842WG2150S0001EE
Observaciones: Residencial

IMÁGENES