CODIFICACIÓN: 110101-129

FICHA: 129

CONSULTORIO Mé DICO DOñA MARÃA

DATOS BÁSICOS

Id de ficha: 129

Codigo de Ficha: 110101-129
Clasificación de Ficha: Edificios
Denominación: Consultorio Médico

Doña MarÃa

Dirección: CL CAMACHA 1(B) Suelo 04530

LAS TRES VILLAS (ALMER̸A) **Núcleo Urbano:** Doña María

Clasificación del Activo: Dominio Público -

Servicio Público

Naturaleza Fisica: Edificios y otras

construcciones

Clasificación Urbanistica: Urbano

Destino Funcional: Sanitario (Centro Médico)



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



This site can't load Google Maps correctly.

Do you own this website? g.co/staticmaperror/signature



This site can't load Google Maps correctly.

Do you own this website? g.co/staticmaperror/signature

DATOS FÍSICOS

Superficie del Terreno: 79,00 m²

Superficie Útil: 61,54 m²

Superficie Construida: 76,93 m² Año de Construcción: 1976 Plantas Bajo Rasante: 0 Plantas Sobre Rasante: 1

Estado de Conservación: Bueno

Coordenadas UTM: 37M 292671 9699970

Coordenadas Geograficas: (X: 37.1350452, Y: -2.7129927) Lindero N: PARC CATASTRAL 5601833WG2150S0001KE

Epígrafe 1. Inmuebles

Última Actualización: 29/03/2020 Página 1 de 4

CODIFICACIÓN: 110101-129

FICHA: 129

Lindero S: PLAZA JUAN RAMON AGUILAR

Lindero E: PARC CATASTRAL 5601832WG2150S00010E Lindero O: PARC CATASTRAL 5601827WG2150S0001FE

Descripción Física: Edificio de planta rectangular, con cubierta plana y fachada con zócalo de piedra para uso de

consultorio medico.

DATOS CATASTRALES

Referencia Catastral: 5601831WG2150S0001ME

IMÁGENES











FICHA: 129

