



CONSULTORIO MÃ©DICO DOÃ±A MARÃA

DATOS BÁSICOS

Id de ficha: 129

Código de Ficha: 110101-129

Clasificación de Ficha: Edificios

Denominación: Consultorio MÃ©dico

DoÃ±a MarÃa

Dirección: CL CAMACHA 1(B) Suelo 04530
LAS TRES VILLAS (ALMERÃA)

Núcleo Urbano: Doña María

Clasificación del Activo: Dominio Público -
Servicio Público



Naturaleza Física: Edificios y otras
construcciones

Clasificación Urbanística: Urbano

Destino Funcional: Sanitario (Centro Médico)



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



DATOS FÍSICOS

Superficie del Terreno: 79,00 m²

Superficie Útil: 61,54 m²

Superficie Construida: 76,93 m²

Año de Construcción: 1976

Plantas Bajo Rasante: 0

Plantas Sobre Rasante: 1

Estado de Conservación: Bueno

Coordenadas UTM: 37M 292671 9699970

Coordenadas Geográficas: (X: 37.1350452, Y: -2.7129927)

Lindero N: PARC CATASTRAL 5601833WG2150S0001KE

Epígrafe 1. Inmuebles



Lindero S: PLAZA JUAN RAMON AGUILAR

Lindero E: PARC CATASTRAL 5601832WG2150S0001OE

Lindero O: PARC CATASTRAL 5601827WG2150S0001FE

Descripción Física: Edificio de planta rectangular, con cubierta plana y fachada con zÃ³calo de piedra para uso de consultorio medico.

DATOS CATASTRALES

Referencia Catastral: 5601831WG2150S0001ME

IMÁGENES



