CONSULTORIO MÉDICO DOÑA MARÍA

DATOS BÁSICOS



Id de ficha: 129
Codigo de Ficha: 110101-129
Clasificación de Ficha: Edificios
Denominación: Consultorio Médico Doña María
Dirección: CL CAMACHA 1(B) Suelo 04530 LAS TRES VILLAS (ALMERÍA)
Núcleo Urbano: Doña María
Clasificación del Activo: Dominio Público - Servicio Público
Naturaleza Fisica: Edificios y otras construcciones
Clasificación Urbanistica: Urbano
Destino Funcional: Sanitario (Centro Médico)

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

IMAGEN NO DISPONIBLE

IMAGEN NO DISPONIBLE

DATOS FÍSICOS

Superficie del Terreno: 79,00 m^2
Superficie Útil: 61,54 m^2
Superficie Construida: 76,93 m^2
Año de Construcción: 1976
Plantas Bajo Rasante: 0
Plantas Sobre Rasante: 1
Estado de Conservación: Bueno

Coordenadas UTM: 37M 292671 9699970
Coordenadas Geograficas: (X: 37.1350452, Y: -2.7129927)
Lindero N: PARC CATASTRAL 5601833WG2150S0001KE
Lindero S: PLAZA JUAN RAMON AGUILAR
Lindero E: PARC CATASTRAL 5601832WG2150S0001OE
Lindero O: PARC CATASTRAL 5601827WG2150S0001FE
Descripción Física: Edificio de planta rectangular, con cubierta plana y fachada con zócalo de piedra para uso de consultorio medico.

DATOS CATASTRALES

Referencia Catastral: 5601831WG2150S0001ME


IMÁGENES






INVIUM
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LAS TRES VILLAS


INVIUM
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LAS TRES VILLAS


INVIUM
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LAS TRES VILLAS


INVIUM
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LAS TRES VILLAS