CODIFICACIÓN: 110101-418

FICHA: 418

CONSULTORIO MéDICO Y ALMACEN DE ESCULLAR

DATOS BÁSICOS

Id de ficha: 418

Codigo de Ficha: 110101-418

Clasificación de Ficha: Edificios

Denominación: Consultorio Médico y

Almacen de Escullar

Dirección: BO SANTA TERESA 5 04532 LAS

TRES VILLAS (ALMERÃ□A) **Núcleo Urbano:** Escullar

Clasificación del Activo: Dominio Público -

Servicio Público

Naturaleza Fisica: Edificios y otras

construcciones

Clasificación Urbanistica: Urbano

Destino Funcional: Sanitario (Centro Médico)



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



This site can't load Google Maps correctly.

Do you own this website? g.co/staticmaperror/signature



This site can't load Google Maps correctly.

Do you own this website? g.co/staticmaperror/signature

DATOS FÍSICOS

Superficie del Terreno: 91,66 m²

Superficie Útil: 109,37 m²

Superficie Construida: 131,65 m²
Año de Construcción: 1970
Plantas Bajo Rasante: 0
Plantas Sobre Rasante: 2

Estado de Conservación: Muy Bueno Coordenadas UTM: 37M 297252 9697638

Coordenadas Geograficas: (X: 37.1762025, Y: -2.7341500)

Lindero N: CALLE ESCUELAS

Epígrafe 1. Inmuebles

Última Actualización: 29/03/2020 Página 1 de 3

CODIFICACIÓN: 110101-418

FICHA: 418

Lindero S: CALLE DEL JUEGO PELOTA

Lindero E: CALLE ASOCIACION

Lindero O: PARC 3646601WG2134N0001AO

Descripción Física: Edificación de planta rectangular para uso de consultorio medico, fachada con zócalo de

piedra.

DATOS CATASTRALES

Referencia Catastral: 3746201WG2134N0001PO

IMÁGENES





CODIFICACIÓN: 110101-418



