



VIVIENDA EN CALLE CAMACHA 19

DATOS BÁSICOS

Id de ficha: 707

Código de Ficha: 110101-707

Clasificación de Ficha: Edificios

Denominación: Vivienda en Calle Camacha
19

Dirección: Calle Camacha 19. 04530 Las
Tres Villas (Almería)

Núcleo Urbano: Doña María

Clasificación del Activo: Bien Patrimonial



Naturaleza Física: Edificios y otras
construcciones

Clasificación Urbanística: Urbano

Destino Funcional: Vivienda



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



DATOS FÍSICOS

Superficie del Terreno: 87,00 m²

Superficie Útil: 78,06 m²

Superficie Construida: 84,75 m²

Año de Construcción: 2009

Plantas Bajo Rasante: 0

Plantas Sobre Rasante: 2

Estado de Conservación: Muy Bueno

Coordenadas UTM: 37M 292715 9699979

Coordenadas Geográficas: (X: 37.1354382, Y: -2.7129128)

Lindero N: Vivienda en Calle Camacha 21

Lindero S: Vivienda en Calle Camacha 17



Lindero E: Calle Camacha 19

Lindero O: Suelo sin edificar RC: 5601825WG2150S0001LE

Descripción Física: Vivienda unifamiliar tipo dúplex situada en Calle Camacha 19. De geometría rectangular y de dos alturas. Posee un porche tipo aparcamiento a su entrada.

DATOS CATASTRALES

Referencia Catastral: 5601842WG2150S0001EE

Observaciones: Residencial

IMÁGENES

