REPETIDOR EN ESCULLAR

DATOS BÁSICOS



Id de ficha: 713
Codigo de Ficha: 110205-713
Clasificación de Ficha: Obras Civiles de Servicio Público
Denominación: Repetidor en Escullar
Dirección: Diseminado. Las Tres Villas (Almería).
Núcleo Urbano: Escullar
Clasificación del Activo: Dominio Público - Servicio Público
Naturaleza Fisica: Edificios y otras construcciones
Clasificación Urbanistica: Urbano
Destino Funcional: Otros

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO





DATOS FÍSICOS

Superficie del Terreno: 10,00 m^2

Superficie Útil: 8,00 m^2

Superficie Construida: 10,00 m^2
Año de Construcción: 2020
Plantas Bajo Rasante: 0
Plantas Sobre Rasante: 1
Estado de Conservación: Muy Bueno
Coordenadas UTM: 37M 298336 9697155
Coordenadas Geograficas: (X: 37.1859493, Y: -2.7385315)
Lindero N: No consta

Lindero S: No consta
Lindero E: No consta
Lindero O: No consta
Descripción Física: No consta

DATOS CATASTRALES

Referencia Catastral: 04040A00500046

IMÁGENES

