



## REPETIDOR EN ESCULLAR

### DATOS BÁSICOS

**Id de ficha:** 713

**Código de Ficha:** 110205-713

**Clasificación de Ficha:** Obras Civiles de Servicio Público

**Denominación:** Repetidor en Escullar

**Dirección:** Diseminado. Las Tres Villas (Almería).

**Núcleo Urbano:** Escullar

**Clasificación del Activo:** Dominio Público - Servicio Público



**Naturaleza Física:** Edificios y otras construcciones

**Clasificación Urbanística:** Urbano

**Destino Funcional:** Otros



### SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



### DATOS FÍSICOS

**Superficie del Terreno:** 10,00 m<sup>2</sup>

**Superficie Útil:** 8,00 m<sup>2</sup>

**Superficie Construida:** 10,00 m<sup>2</sup>

**Año de Construcción:** 2020

**Plantas Bajo Rasante:** 0

**Plantas Sobre Rasante:** 1

**Estado de Conservación:** Muy Bueno

**Coordenadas UTM:** 37M 298336 9697155

**Coordenadas Geográficas:** (X: 37.1859493, Y: -2.7385315)

**Lindero N:** No consta



**Lindero S:** No consta

**Lindero E:** No consta

**Lindero O:** No consta

**Descripción Física:** No consta

## DATOS CATASTRALES

**Referencia Catastral:** 04040A00500046

## IMÁGENES

